为全面贯彻落实煤岩安全生产的法律、法规、规章和技

合同是否变更、解除及终止，检测单位均应承担保密义务。如因工作需要，

1、监控系统检测

[illegible]氧化碳传感器、二氧化碳传感器、氧气传感器、温度传感器、温湿度传感器、激光甲烷传感器、风速传感器、粉尘传感器。

五、检测传感器数量明细表

| 序号 | 传感器名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全监控系统 | 套 | 1 | |
| 2 | 激光甲烷传感器 | 台 | 18 | 在用2台，含即将更换16台 |
| 3 | 甲烷传感器 | 台 | 19 | 目前在用30台，替换下16台，在用14台，备用5台 |
| 4 | 一氧化碳传感器 | 台 | 28 | 在用25台，备用3台 |
| 5 | 二氧化碳传感器 | 台 | 10 | 在用5台，备用5台 |

[illegible]